PRYMER BASE SOLVENTE

K-3

PRYMER POLIURETANICO K-3

DESCRIPCIÓN

Prymer monocomponente reticulable con la humedad ambiente especialmente indicado para la fijación en profundidad y sellado superficial de carpetas cementicias, eliminando el desprendimiento de granalla superficial y/o polvo residual de las mismas, asegurando de esta manera el anclaje posterior del adhesivo

CARACTERÍSTICAS

- Gran complemento para adhesivos epoxi
- Desarrollado a partir de prepolimeros de poliuretanos base solvente
- Fija partículas sueltas en carpetas cementicias
- Sellador para humedad
- Fácil aplicación
- Facilidad de absorberse en carpetas cementicias

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Azul
Película	Translúcida
Olor	Aromático
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 10-20
Rendimiento	5-7 m^2/L
Herramientas	Pincel
Estabilidad	6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	2 - 3 horas
Presentaciones	Latas 1L | Latas 4L | Latas 10L

TEMP. ALMACENAMIENTO
Entre 10 y 35 °C

pH
No aplica

INFLAMABILIDAD
SÍ

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

La capa superficial del hormigón debe ser firme, pareja y uniforme, debe encontrarse limpia, seca y libre de grasas, aceites u otros recubrimientos. Las superficies de baja resistencia mecánica y las secciones que no sean estructuralmente firmes deben ser eliminadas mecánicamente mediante el procedimiento de arenado.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor a 85% humedad residual de la carpeta: hasta 2% dilución: no necesita.

TEMP. AMBIENTE
Entre 10 °C y 35 °C.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Aplicar a pincel, rodillo o secador en forma pareja, repetir la operación si fuese necesario. Se recomienda que el tiempo de secado para la aplicación del adhesivo epoxi sea un mínimo de 4 horas.

RENDIMIENTO
5-7 m^2/L

SECADO FINAL
2 - 3 horas

Herramientas: Pincel
Limpieza: Diluyente K-L40

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: K-3 HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-3 FDSWL.pdf