LACA MARINA E IMPREGNANTES PARA MADERA EXTERIOR

K-5050

LASUR EXTERIOR PARA MADERAS



DESCRIPCIÓN

Impregnante para madera formulado a base de resinas especiales, desarrollado para conservar y embellecer la madera. Penetra en sus fibras y acompaña su aspecto natural, brindando una terminación satinada.

CARACTERÍSTICAS

- • APTO PARA INTERIOR Y EXTERIOR • PROTECCIÓN UV • ALTA PENETRACIÓN • ACABADO SATINADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	CRISTAL,ROBLE,CAOBA,NOGAL,CEDRO
Película	SATINADA
Olor	Aromático
Consistencia	Líquida
Viscosidad	Sin datos
Rendimiento	Entre 10 y 14 m^2 por litro y por mano, según la absorción de la madera
Herramientas	Pincel | Rodillo | Soplete
Dilución	No diluir
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	Secado total: 24 horas *Puede variar según temperatura y humedad ambiente
Secado entre manos	Secado al tacto: 2 horas Repintado: 12 horas
Presentaciones	1 L | 4 L | 10 L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 5 y 35 °C

pH

No aplica

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, grasa, ceras y restos de pinturas o recubrimientos anteriores. En maderas nuevas, lijar suavemente siguiendo el sentido de la veta. En superficies previamente tratadas, eliminar completamente los recubrimientos existentes antes de aplicar el impregnante.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor a 80%

NOTAS ADICIONALES

MADERAS NUEVAS: Deben estar libres de grasitud, polvo, ceras y lijadas en sentido de la veta. MADERAS PINTADAS O BARNIZADAS: Se debe sacar el recubrimiento existente con removedor K-H50. Lavar y secar. Luego proceder como en maderas nuevas.

TEMP. AMBIENTE	DILUCIÓN
Entre 5 °C y 35 °C.	No diluir

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Homogeneizar bien el producto antes y durante la aplicación. Aplicar 2 a 3 manos con pincel o rodillo, respetando los tiempos de secado entre manos.

RENDIMIENTO	SECADO FINAL
Entre 10 y 14 m^2 por litro y por mano, según la absorción de la madera	**Secado total: 24 horas *Puede variar según tem peratura y humedad ambiente**

Herramientas: Pincel | Rodillo | Soplete
Limpieza: Aguarrás mineral

PRECAUCIONES

- Líquidos y vapores inflamables.
- Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.
- No fumar.
- Evitar respirar los vapores.
- Utilizar únicamente en lugares bien ventilados.
- Usar guantes y protección ocular.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado, con el recipiente bien cerrado.
- Eliminar el contenido y/o recipiente conforme a la normativa vigente.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS
enjuagar cuidadosamente con abundante agua y solicitar atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL
lavar con abundante agua y jabón

INGESTIÓN
no provocar el vómito y solicitar atención médica.

INHALACIÓN
trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: HT K-5050 V04.pdf · Ficha de Seguridad: FDS K-5050 V02.pdf