

ADHESIVOS DE CONTACTO

K-2028

ADHESIVO DE DOBLE CONTACTO K-2028

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de doble contacto formulado con solventes orgánicos, cauchos sintéticos, resinas y aditivos especiales. Indicado para el pegado de espuma PU con espuma PU, espuma PU con tejidos y espuma PU con madera en la fabricación de colchones y muebles tapizados.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para uniones fuertes, flexibles y resistentes
- Pega espumas, laminados, madera, cartón, tela, alfombras, gomas, corchos, metales y cueros
- Excelente comportamiento tack inicial



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Ámbar
Olor	Característico a solvente orgánico
Consistencia	Líquido viscoso
Viscosidad	(cps – SP 2 – 30 RPM) 450 - 850
Herramientas	Soplete Pincel
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	De 4 a 6 horas
Presentaciones	Lata 3.5 Kg Lata 18 Kg Tambor 225 Kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

SÍ

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Limpiar bien la superficie a tratar, dejándola libre de toda sustancia grasa o contaminante. Eliminar completamente el polvillo de la superficie.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85% Dilución: No necesita.

TEMP. AMBIENTE

Entre 5 °C y 35 °C.

INSTRUCCIONES

Se aplica con soplete, con pico aplicador para cemento de contacto (1.4 a 2.0 mm) sobre las dos superficies, extendiéndolo rápida y completamente. Se deja secar hasta que la película pueda tocarse sin que se levante (2 a 5 minutos). Luego se colocan ambas superficies en contacto y se presiona fuertemente. Evitar su empleo en ambientes de alta humedad y frío, la condensación del agua ambiental dificulta un perfecto anclaje del cemento de contacto.

SECADO FINAL

De 4 a 6 horas

Herramientas: Soplete | Píncel

Limpieza: KL-40 KL-95

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.