

## ADHESIVOS INDUSTRIALES

# KL-1436

## ADHESIVO VINILICO SECADO TRANSPARENTE K-1436

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo en base a copolímeros especialmente formulado químicamente para los sistemas aislantes de celulosa proyectada.

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema aislante de celulosa proyectada
- Se puede utilizar pincel spray
- Genera adhesión cohesiva de la celulosa
- De secado transparente
- No contiene aditivos nocivos



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Color del producto | Blanco.                                                                 |
| Película           | Húmeda: Blanca   Seca: Transparente                                     |
| Olor               | Característico.                                                         |
| Consistencia       | Líquido viscoso.                                                        |
| Viscosidad         | 2.500 – 4.500 mPa.s (SP 4 - 20 RPM - 25°C)                              |
| Herramientas       | Spray.                                                                  |
| Estabilidad        | 12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas) |
| Presentaciones     | K-1436 20 Kg   K-1436 200 Kg   K-1436 1.000 Kg                          |

### TEMP. ALMACENAMIENTO

**Entre 10 y 35 °C**

### pH

**5 +/- 1**

### INFLAMABILIDAD

**PRODUCTO INFLAMABLE DE 2º, NO APAGAR CON AGUA, UTILIZAR EXTINGUIDOR DE CO2.**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### CONDICIONES DEL SUSTRATO

Verifique que la superficie a adherir se encuentre limpia y seca antes de colocar el adhesivo.

## APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

Herramientas: Spray.  
Limpieza: Agua tibia

## PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

## PRIMEROS AUXILIOS

### CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

### CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar.

### INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

---

## OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a [Info@kekol.com.ar](mailto:Info@kekol.com.ar).